

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	25/07/2021
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Failed 7/9 (78%)
Hora / Hour	07:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 1
Nombre de embarcación	BBC HUDSON 9435868
IMO	9435868
Actividad / Activity	Bolas de molinos
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	25/07 se realizan recorridos y se observan IBC sobre la cubierta del barco, los mismos contienen destilado de petróleo. Además de la carga de las bolas de molinos.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Se observan 108 IBC de sustancias químicas peligrosas, se pudo confirmar en el ATS los riesgos de manejo de la carga, las hojas MSDS, y equipos de control de derrame a disposición para cualquier eventualidad.
MSDS del Producto	Si

Notes

BBC Hudson

Conclusion Statement

Mejorar el proceso de manejo de residuos domésticos local.

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

#1: Derrames**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT

#394880523ed2b646f8#62523d72b79415.jpg



Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT

#62523d72b79415.jpg



Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT

#9872058326329.jpg

PDF - GRB

PDF - ORB

#2: Residuos**Outcome:** 1 - Minor

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
 *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT

#5bba8450ea930ea97696c2d851f65cdf.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

#3: Respuesta a Derrames PRIT**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT
[#3f28082c54ca1aede0e194cc90a168ab.jpg](#)

#4: Biodiversidad**Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:**Evidence:**

Audit Image for:
 ENVIRONMENT -
 Prevencion de
 Derrames PRIT
[#feea0c8fe07ba8dfb56e3ac7f62d1c3b.jpg](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?**Outcome:** No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:**#6: Agua de Lastre****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:**Evidence:**

PDF - BRB

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 25/07/2021

This document was created in MY Compliance Management on 06/11/2021 15:46:07

#7: En caso de haber descarga de Carbón**Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**#8: En caso de haber carga de Cucon****Outcome:** 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**#9: Imbornales****Outcome:** 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

 pdfelement

Name of ship:

BBC Hudson

Distinctive number or letters:


V2EE6

Cargo/ballast operations (oil tankers)*/Machinery space operations (all ships)*

Date	Code (letter)	Item (number)	Record of operations/signature of officer in charge
10-july-2021	C	11.1	Incinerator Sludge tank
		11.2	1.3 m ³
		11.3	0.4 m ³
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 10-july-2021
11-july-2021	D	13	0.6 m ³ bilge water from ER bilge wells
		14	Start 09:15, stop 09:30
		15.3	To Bilge tank, retained 7.4 m ³
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 11-july-2021
12-july-2021	H	26.1	Houston
		26.2	Start 12-july-2021, 00:15
			Stop 12-july-2021, 01:40
		26.3	199,563 mt, VLSFO, S-0,482%
			Bunkered in tank:
			199,563 mt to HFO 2S, now 199,6 mt
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 12-july-2021
13-july-2021	I		HFO and MDO transfer and
			bunker piping systems pressure
			tested - 6.8 Bar, good working
			order, any leakages are absent
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 13-july-2021
14-july-2021	I		15 ppm alarm and operational
			test of OWS carried out
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 14-july-2021
16-july-2021	D	13	0.4 m ³ bilge water from ER bilge wells
		14	Start 08:50, stop 09:00
		15.3	To Bilge tank, retained 7.8 m ³

* Delete as appropriate

Signature of master:



Date:

16-july-2021

Name of ship:

BBC Hudson

Distinctive number or letters:


V2EEG

Cargo/ballast operations (oil tankers)*/Machinery space operations (all ships)*

Date	Code (letter)	Item (number)	Record of operations/signature of officer in charge
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 16-july-2021
17-july-2021	C	11.1	Sludge tank
		11.2	34.9 m ³
		11.3	9.5 m ³
		11.4	1.2 m ³ collected from FO Sludge Buffer tank
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 17-july-2021
17-july-2021	C	11.1	Dirty Oil tank
		11.2	12.5 m ³
		11.3	2.3 m ³
		11.4	0.1 m ³ collected from ME scav. boxes drain tank
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 17-july-2021
17-july-2021	C	11.1	Incinerator Sludge tank
		11.2	1.3 m ³
		11.3	0.4 m ³
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 17-july-2021
21-july-2021	D	13	0.5 m ³ bilge water from ER bilge wells
		14	Start 08:15, stop 08:25
		15.3	To Bilge tank, retained 8.3 m ³
			C/E Prof A. Rudkovskiy, 21-july-2021
24-july-2021	C	11.1	Sludge tank
		11.2	34.9 m ³
		11.3	11.2 m ³
		11.4	1.7 m ³ collected from FO Sludge Buffer tank

* Delete as appropriate

Signature of master:



Date:

24-july-2021



Name of ship:

BBC Hudson

Distinctive number or letters:

V2EE6

Cargo/ballast operations (oil tankers)*/Machinery space operations (all ships)*

[illegible]

* Delete as appropriate

Signature of master:

Date: _____

Record of Ballast Water Operations

Remove Watermark Now

Name of Ship: BBC Hudson

Call Sign: V2EEG
(Distinctive number or letters)

Date / Time (dd-MONTH-yyyy / hh:mm)	Item (number)	Record of operations / signature of officers in charge
		2140 m ³ remaining on board
		APPROVED BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN HAS BEEN IMPLEMENTED PRIOR TO DISCHARGE
	3.3.3	
	3.3.4	clo A. Sengeler
06.06.2021 09:10	3.1.1	4208'36.0 S x 079'55.0 W Start D=250m
06.06.2021 10:00	3.1.1	4208'44.4 S x 079'49.5 W Stop D=210m
	3.1.2	360 m ³ take in WT 2 PLS
	3.1.3	clo A. Sengeler
15.06.2021 22:30	3.3.1	p. Puerto Angamos
	3.3.2	2304 m ³ discharged from DB4 PLS W2 PLS
		196 m ³ remaining on board
		APPROVED BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN HAS BEEN IMPLEMENTED PRIOR TO DISCHARGE
	3.3.3	
	3.3.4	clo A. Sengeler
28.06.2021 05:50	3.1.1	4217'12.8 N x 081'32.7 W D=930m Start
28.06.2021 06:00	3.1.1	4217'14.6 N x 081'34.2 W D=1020 Stop
	3.1.2	64 m ³ take in FPT, WWST 1 S
	3.1.3	clo A. Sengeler
29.06.2021 09:10	3.2.1	Circulation between WWST4 S/S / WWST1 S/S
	3.2.2	196 m ³ circulated.
	3.2.3	conducted in accordance with the approved B.W.M. Plan
	3.2.4	clo A. Sengeler
05.07.2021 18:10	3.2.1	Circulation between WWST1 S/S / WWST2 S/S
	3.2.2	196 m ³ circulated.
	3.2.3	conducted in accordance with the approved B.W.M. Plan
	3.2.4	clo A. Sengeler

Signature of Master

Record of Ballast Water Operations

Name of Ship: BBC HudsonCall Sign: V2EE6
(Distinctive number or letters)

Date / Time (dd-MONTH-yyyy / hh:mm)	Item (number)	Record of operations / signature of officers in charge
07.07.2021 09:00	3.1.1	A. Panama City
	3.1.2	1390 m ³ take in FPT; DBWT 2 P/S DBWT 3 P/S
	3.1.3	C/O A. Sengeyer
21.07.2021 08:00	3.3.1	4:27'04.2 N / 1093'49.2 W, Start'
21.07.2021 13:00	3.3.1	4:26'12.6 N / 1093'02.6 W, Stop'
	3.3.2	1390 m ³ discharging from FPT; DBWT 2 P/S DBWT 3 P/S 196 m ³ remaining on board
	3.3.3	APPROVED BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN HAS BEEN IMPLEMENTED PRIOR TO DISCHARGE
	3.3.4	C/O A. Sengeyer
21.07.2021 18:30	3.3.1	4:25'33.0 N / 1091'34.4 W Start
21.07.2021 19:50	3.3.1	4:25'23.2 N / 1091'34.4 W Stop'
	3.3.2	196 m ³ discharging from DBWT 45 0 m ³ remaining on board.
	3.3.3	APPROVED BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN HAS BEEN IMPLEMENTED PRIOR TO DISCHARGE
	3.3.4	C/O A. Sengeyer
21.07.2021 19:50	3.1.1	4:25'23.2 N / 1091'34.4 W Start D=3200m
21.07.2021 20:40	3.1.1	4:25'11.0 N / 1091'25.9 W Stop D=3200m
	3.1.2	370 m ³ take in WBT 1 ST / FPT
	3.1.3	C/O A. Sengeyer

Signature of Master _____

